






GUIA DE MONTAGEM PARA PLACAS DE PTFE



Existem dois tipos de placas de PTFE. Aqui se apresenta a Opção 1. Na Opção 2, a placa base tem orifícios para sua fixação em campo.

A placa de PTFE é tratada por um lado, de modo que se adere à placa base. Ao redor do PTFE solda-se uma moldura de platinas.



É preciso soldar a placa base com solda descontínua no respectivo lugar de acordo com os planos de engenharia. Na operação de soldadura, é preciso proteger a placa de PTFE para evitar salpicaduras e minimizar o aporte térmico para evitar o desprendimento do PTFE.

Na operação de pintura, a placa de PTFE também deve ser protegida.

0	09/04/12	INFORMAÇÃO	JCC	JMD	
REV.	DATA	EDITADO PARA	DES.	COMP.	